

Gorlice, dnia 01.02.2022 r.

PZD.272.1.2022

POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ***Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+014 – 2+640 w miejscowościach Gorlice i Kobylanka realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH***

W związku z opublikowanymi w dniu 31.01.2022 r. wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający poprawia zaistniałą omyłkę piskarską.

W Zapytaniu 4:

jest:

29. Przedmiar robót 1.1.6.3. wskazuje, że przepust w km 1+306,56 należy jedynie oczyścić z namułu natomiast wg PZT należy wykonać studnię monolityczną w obrębie przepustu. Prosimy o informacje czy należy wykonać w/w roboty, jeśli tak prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji 41 zaktualizowanego przedmiaru robót.

30. Przedmiar robót poz. 28 wskazuje, że należy wykonać studnię monolityczną w obrębie przepustu w km 1+048,53 natomiast PZT nie uwzględnia wykonania studni w obrębie tego przepustu. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać w/w roboty zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji 41 zaktualizowanego przedmiaru robót.

31. Rysunek PZT 2.4. wskazuje, że w km 1+109,65 należy wykonać studnię monolityczną, której wykonania nie uwzględnia przedmiar robót. Prosimy o informacje czy należy wykonać w/w roboty, jeśli tak prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji 14 zaktualizowanego przedmiaru robót.

a powinno być:

29. Przedmiar robót 1.1.6.3. wskazuje, że przepust w km 1+306,56 należy jedynie oczyścić z namułu natomiast wg PZT należy wykonać studnię monolityczną w obrębie przepustu. Prosimy o informacje czy należy wykonać w/w roboty, jeśli tak prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji 42 zaktualizowanego przedmiaru robót.

30. Przedmiar robót poz. 28 wskazuje, że należy wykonać studnię monolityczną w obrębie przepustu w km 1+048,53 natomiast PZT nie uwzględnia wykonania studni w obrębie tego przepustu. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać w/w roboty zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji **42** zaktualizowanego przedmiaru robót.

31. Rysunek PZT 2.4. wskazuje, że w km 1+109,65 należy wykonać studnię monolityczną, której wykonania nie uwzględnia przedmiar robót. Prosimy o informacje czy należy wykonać w/w roboty, jeśli tak prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Roboty związane z budową studni uwzględnione zostały ujęte w pozycji **15** zaktualizowanego przedmiaru robót.